










OZNACZENIE		okno nr 1	okno nr 2	okno nr 3	okno nr 4
SCHEMAT	INWENTARYZACJA	brak stolarki. Otwór okienny zabezpieczony deskami, stolarka zniszczona przeznaczona do rekonstrukcji	stolarka wyeksploatowana przeznaczona do odtworzenia	stolarka wyeksploatowana przeznaczona do odtworzenia	stolarka wyeksploatowana przeznaczona do odtworzenia
	NOWOPROJEKTOWANE				
UWAGI		okno przeznaczone do rekonstrukcji	okno przeznaczone do odtworzenia	okno przeznaczone do odtworzenia	okno przeznaczone do odtworzenia
ZDJĘCIA					

UWAGI:

- wymiary otworów sprawdzić z natury

 NCS S2020-B10G okienka piwniczne

 NCS S 0505-Y20R (stolarka okienna - kl. schodowa, strych)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 11-13
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Lipowa 11-13

Temat: Remont dachu i elewacji budynku
ul. Lipowa 11-13, 11-100 Lidzbark Warmiński

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	Branża: -	Skala: 1:50
---	--------------	----------------

Data: 01.2021	Opracował: mgr inż. arch. Bogdan Kobylński upr. bud. 128/89/WŁ	Rysunek Z1
------------------	---	---------------