

















OZNACZENIE		drzwi nr 1	okno nr 1	okno nr 2	okno nr 3	drzwi nr 2
SCHEMAT	INWENTARYZACJA		brak stolarki. Otwór okienny zabezpieczony deskami			
	NOWOPROJEKTOWANE					
UWAGI		drzwi wtórne przeznaczone do rekonstrukcji	okno przeznaczone do rekonstrukcji	okno wtórne przeznaczone do rekonstrukcji	okno wtórne przeznaczone do rekonstrukcji	drzwi pierwotne przeznaczone do renowacji
ZDJĘCIA						

UWAGI:  
- wymiary otworów sprawdzić z natury

-  NCS S 3040-Y70R okienka piwniczne, drzwi zewnętrzne
-  NCS S 0510-Y10R stolarka okienna

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kasprowicza 10  
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Kasprowicza 10

Temat: Remont elewacji budynku  
ul. Kasprowicza 10, 11-100 Lidzbark Warmiński

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
Branża: - Skala: 1:50

Data: 08.2020  
Opracował: mgr inż. arch. Bogdan Kobyliński  
upr. bud. 128/89/WŁ Rysunek: Z1