
















# WESTERPLATTE 27

ZDJĘCIE	UWAGI	SCHEMAT		OZNACZENIE
		NOWOPROJEKTOWANE	INWENTARYZACJA	
	drzwi wtórne przeznaczone do rekonstrukcji			drzwi nr 1
	częściowy brak stolarki otwór zabezpieczony deskami, okno wtórne przeznaczone do wymiany			okno nr 1
	częściowy brak stolarki otwór zabezpieczony deskami, okno wtórne przeznaczone do wymiany			okno nr 2
	okno wyeksploatowane w złym stanie technicznym przeznaczone do wymiany			okno nr 3
	okno, wyeksploatowane w złym stanie technicznym przeznaczone do wymiany			okno nr 4

**UWAGI:**  
- wymiary otworów sprawdzić z natury

 NCS S 3040-Y70R drzwi zewnętrzne

Investor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Westerplatte 25-27  
14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 25-27

Temat: Remont elewacji budynków  
ul. Westerplatte 27, 14-400 Pasłęk

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Branża:

-

Skala:

1:50

Data:

11.2020

Opracował: mgr inż. arch. Bogdan Kobylński  
upr. bud. 128/89/WŁ

Rysunek

Z1