

















# WESTERPLATTE 25

ZDJĘCIE	UWAGI	SCHEMAT		OZNACZENIE
		NOWOPROJEKTOWANE	INWENTARYZACJA	
	drzwi wtórne przeznaczone do rekonstrukcji			drzwi nr 1
	okno, wyeksploatowane w złym stanie technicznym przeznaczone do wymiany			okno nr 1
	okno, wyeksploatowane w złym stanie technicznym przeznaczone do wymiany			okno nr 1a
	częściowy brak stolarki otwór zabezpieczony deskami, okno przeznaczone do wymiany			okno nr 2
	okno pierwotne, wyeksploatowane w złym stanie technicznym przeznaczone do odnowienia			okno nr 3

**UWAGI:**  
- wymiary otworów sprawdzić z natury

 NCS S 3040-Y70R drzwi zewnętrzne

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Westerplatte 25-27  
14-400 Pasiek, ul. Westerplatte 25-27

Temat: Remont elewacji budynków  
ul. Westerplatte 25, 14-400 Pasiek

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
Data: 11.2020  
Opracował: mgr inż. arch. Bogdan Kobylifski  
upr. bud. 128/89/WL

Branża: -  
Skala: 1 : 50

Rysunek  
Z1