



OZNACZENIE		okno nr 1
SCHEMAT	INWENTARYZACJA	brak stolarki. Otwór okienny zabezpieczony deskami
	NOWOPROJEKTOWANE	
UWAGI		okno przeznaczone do rekonstrukcji
ZDJĘCIE		

UWAGI:

- wymiary otworów sprawdzić z natury



NCS S 3040-Y70R okienka piwniczne

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kasprowicza 2
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Kasprowicza 2

Temat: Remont elewacji budynku
ul. Kasprowicza 2, 11-100 Lidzbark Warmiński

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	Branża: -	Skala: 1: 50
---	--------------	-----------------

Data: 12.2020	Opracował: mgr inż. arch. Bogdan Kobyliński upr. bud. 128/89/WŁ	Rysunek Z1
------------------	---	---------------